

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 212 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ДОНЕЦК» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
283052, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ДОНЕЦК, Г.О. ДОНЕЦК, УЛ. ОВНАТАНЯНА, Д.46,
ИНН 9303015161
Тел.: +7(856) 2940112, e-mail: deti212teremok@mail.ru

Врио начальника отделения
надзорной деятельности и
профилактической работы
Калининского района г. Донецка
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы
городского округа Донецк
управления надзорной деятельности
и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по
Донецкой Народной Республике
лейтенант внутренней службы
В.Р. Кузьменко

Исх. № 93

от 23.12.2024г.

Информация
об устранении нарушений
ГКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 212 Г.О. ДОНЕЦК» ДНР по пожарной безопасности

Изучив материалы профилактического визита, проведенного представителем МЧС России по ДНР от 19.12.2024 года, были приняты меры по устранению допущенных нарушений законодательства по пожарной безопасности.

ПЛАН УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения Требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1.	Здания и помещения не оборудованы системами пожарной сигнализации	Будет выполнены при наличии финансирования
2.	Объект не обеспечен техническими средствами оповещения о пожаре в соответствии с требованиями строительных норм	При ремонте пищеблока в 2023г. «Мосводосток» была установлена сигнализация оповещения

		на пищеблоке, в пищевой кладовой, суточной
3.	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации	Была подана Заявка в отдел образования на 2025г. Ксерокопия заявки прилагалась к документам.
4.	Нет знаков ПБ «Курение и пользование открытым огнем запрещено»	Знаки размещены
5.	Огнетушители не имеют порядковый номер	Огнетушители имеют порядковый номер
6.	Ковровые дорожки на путях эвакуации не закреплены	На путях эвакуации лежит одна ковровая дорожка на центральном входе, частично на кафеле и на досках, которые закрывают трубы под полом
7.	Нет соединения пожарного рукава к пожарному клапану.	Будет выполнено при наличии финансирования
8.	Помещение кладовой не оборудовано сертифицированной противопожарной дверью 2-го типа (в соответствии с СП 12.13130)	Оборудовано при ремонте в 2023г.
9.	Дежурный обслуживающий персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Будет выполнены при наличии финансирования
10.	Помещение электрощитовой и кладовой не оборудованы противопожарной дверью 2 типа	Помещение кладовой оборудовано противопожарной дверью 2 типа по стандартам РФ при ремонте в 2023г. При наличии финансирования будем подавать заявку на установку противопожарной двери в щитовой.
11.	При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями (запасной выход из детской группы на первом этаже)	СП 1. 1 Будет выполнено при наличии финансирования
12.	Допущено размещение мебели на путях эвакуации в группе «Цыплята»	На пути эвакуации мебели нет.
13.	Не обеспечены лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением	ППР в РФ п.23 Будет выполнено при наличии финансирования
14.	Руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением	Акт и договор будут заключены при выделении лимитов на второе полугодие.

	соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (подтверждающие акты не были предоставлены руководителем)	
15.	На путях эвакуации из здания нет аварийного освещения	Будет выполнено при наличии финансирования
16.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов, не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа	Выполнено, двери открываются изнутри без ключа
17.	Допущено применение на путях эвакуации для облицовки стен материалов с более высокими показателями пожарной опасности, чем предусмотрено строительными нормами (помещение группы на втором этаже)	Будет выполнено при наличии финансирования
18.	Нет приспособлений для samozакрывания на дверях эвакуационных выходов.	Будет выполнено при наличии финансирования
19.	Допускается открывание дверей эвакуационных выходов и дверей, расположенных на путях эвакуации, не по направлению выхода из здания (двери помещения раздевалки правого крыла 1-го этажа).	Двери были установлены по проекту детского сада в 1963 г.
20.	Огнетушители расположены не на видных местах вблизи выходов из помещений на высоте не более 1,5 метров до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключая падение или опрокидывание.	Огнетушители висят на высоте 1,5 м. на металлических крюках.
21.	Не обозначены эвакуационные выходы световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенными к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения, или которые переключаются на него автоматически в случае исчезновения питания на их основных источниках питания	Эвакуационные выходы обозначены указателями с надписью «Выход» зеленого цвета на белом фоне. Световые указатели будут установлены при наличии финансирования.



Кухарец Т. А.